

DS 21 - DS 20 - Break 21 - Break 20

ID 20 - ID 19 b

Motor.

Bundkar.

Fra november 1968 er bundkarret ændret for montering af olieindikator direkte på bundkarret.

Forskrningen for manokontakten (DX 614-98) pakningen (5032S) de to skiver (2514 SZ) og de to skruer (2489 SZ) er afskaffet.

Olieindikatorkontakten er ikke ændret.

Reparation.

Det nye bundkar erstatter det gamle.

I tilfælde af udskiftning af det gamle bundkar med bundkar af ny model, skal olieindikatorkontakten monteres uden forskrning.