

DS 21 (DX-DJ) - DS 20 (DY)
Break 21 (DXF-DJF) - Break 20 (DYF-DLF)
D-Super (DT) - D-Special (DV)

STYRETØJ

Fra november 1969 er udluftningshullet i endestykket af tandstangshuset samt gummistykket på forblindelsesstangen til stempelstangen udeladt.

Reparation:

Gummistykket DXN 444-100 A skal ikke mere monteres, da endestykket til tandstangshuset ikke har noget udluftningshul.

Ved adskillelse af styretøjet skal gummistykket i alle tilfælde fjernes.

.....