

 citroën <small>AUTOMOBILES CITROËN A/S</small>	TEKNISK GIRKULÆRE	GRUPPE:	REFERENCE:	NUMMER:	MÅNED:
		D	IN89 IN99	17	11-68

D-VOGNE - ALLE TYPER

MOTOR.

Krumtaphusudluftning.

Dysen i udluftningssystemet, vil efter en vis tid blive tilstoppet af kulaflejring-
ger fra oliedampene.

Med en tilstoppet dyse kan det være umuligt, at justere motorens tomgang.

Dysen bør renses hver 10.000 km.

Rensning af dysen.

Demont. dysen, og opløs kulaflejringerne i et bad af 50% benzin og 50% triklor-
ætylen.

Blæs dysen ren med trykluft inden monteringen.

D-VOGNE - ALLE TYPER

Fabrikeret mellem 1/10-68 og 21/10-68

Tændspole

Vogne fabrikeret mellem 1/10 og 21/10 er monteret med en tændspole med en udvendig
modstand.

Visse af disse tændspoler forårsager en hurtig forbrænding af platinerne.

Konstateres forbrænding af platinerne på en vogn monteret med ovennævnte spole, skal
spolen udskiftes sammen med platinerne. Spolen skal erstattes af spolen DM 212-08 b
samme spole som anvendtes indtil udgangen af september 1968.

Udskiftede spoler og platiner sendes til teknisk afdeling sammen med reklamations-
rapport.

NB. Vogne fabrikeret efter 21/10 er monteret med samme tændspole som anvendtes indtil
udgangen af september.