

OBS.

På vognene af typen DJ, DL, DJF, DLF er 4-vejsforbindelsen erstattet med en 3-vejsforbindelse, fordi gearblokken ikke eksisterer.

På vognene af typen DJF og DLF uden hjælpestyring er 4-vejsforbindelsen erstattet med en 2-vejsforbindelse.

SKEMA OVER DET HYDR. ANLÆG EFTER DEC. 1967. - DX-DY -

