

MONTERINGSSKEMA STYREENHED - TRYKFØLER

FABRIKSMONTERING		TILLÆGSLISTE UDSKIFTNINGER	
DATO	STYREENHED	TRYKFØLER	
fra september 1969 til juli 1970	uden markering DX 144 906 A	Standard DX 144 263 A	1. Styreenhed trykføler gul cirkel Standard 1 tilfælde af motorudsættelse ved 2300-2500 o/m.mont. trykføler m/sort cirkel DX 144 263 B 2. Styreenhed Mont. trykføler 2 gule cirkler sort cirkel 5.402.234 (anbefales) DX 144 263 B (kun)
fra juli 1970 til december 1970	gul cirkel DX 144 906 A	Sort cirkel DX 144 263 B	1. Styreenhed Trykføler 1 gul cirkel sort cirkel DX 144906 A 2. Styreenhed Mont. trykføler 2 gule cirkler sort cirkel 5.402.234 (anbefales) DX 144 263 B (kun)
fra januar 1971	2 gule cirkler 5.402.234	Sort cirkel DX 144 263 B	Styreenhed Trykføler 2 gule cirkler sort cirkel 5.402.234 (kun) DX 144 263 B (kun)

N.B.: En trykføler med grøn markering (cirkel) DX 144 119 A er mont. ved reparation på nogle vogne. Denne trykføler er ikke solgt, den kan erstattes af trykføler DX 144 263 B med sort cirkel.
Reservevedslageret vil fremover kun levere Styreenhed 5.402.234 markeret med 2 gule cirkler.