

Ændringer til TC No. D 14.

Reference no. NT 140 rettes til NT 149

Motor:

Side 3 indsugning lukker 40°30' efter nederste dødpunkt, rettes til 42°30'.

Side 4. Benzinrørens montering til og fra pumpen er ændret, rettes til:

Benzinrørens montering til og fra pumpen er ændret på DV.

Side 4, udstødning.

DX-DJ-DJF.

Lyddæmperen i udstødningssystemet er ændret, og forreste udstødningsrørs fastspænding er ændret (fastspændes til krumtaphuset).

Side 5.

Første linie slettes.

Gearkasse.

Udvekslingsforhold for 3. gear $\frac{23}{27} = 0.8514$ rettes til $\frac{23}{27} = 8518$

Side 8, elektrisk udstyr.

Starterens funktion er styret af et relæ og en kontakt, ledningsnettet er ændret, således at starteren ikke kan gå i indgreb når motoren er igang.

Det er muligt at ændre tidligere modeller der er monteret med vekselstrømsgenerator.

Det er tilstrækkeligt at demont. stelforbindelsen fra startkontakten, og forbinde startkontakten (klemme hvor stelforbindelsen er demont.) til ladekontrollampen (rød ledning).