

Side 3

- d) Forbind et serieforbundet amperemeter og en parallelforbundet stilbar modstand i belastningskredsløbet:
- Forbind amperemetrets + pol til generatorens + pol (2).
- Forbind amperemetrets -pol til den frakoblede ladetråd.
- Forbind skydemodstandens poler mellem amperemetrets -pol og jordforbindelsen.
- e) Tilslut et parallelforbundet voltmeter til belastningskredsløbet:
- Forbind voltmetrets +pol til generatorens +pol.
- Forbind voltmetrets -pol til jordforbindelsen.
- f) Forbind batteriets negative pol.
- g) Start motoren og lad den gå i tomgang.
Accelerer langsomt til 880 cmdr./min (1350 generatoromdr./min) og stil på skydemodstanden for at opnå en spænding på 14 volt. Den ydede strøm skal være lig 12 ampere.
Bring motorens omdrejningstal op på 1960 cmdr./min.
(3000 generatoromdr./min) og stil på skydemodstanden for at holde spændingen på 14 volt.
Den ydede strømstyrke skal være lig 33 ampere. Hvis disse ydelser ikke opnås, må generatoren undersøges.
- h) Stands motoren.
- i) Frakobl batteriets negative kabelsko.
- j) Frakobl måleapparaterne og tilslut de to ledninger fra nettet til generatoren.
- ledning (sort ende) til + pol (2)
- ledning (gul ende) til "EXC"-pol (1)
- k) Tilslut batteriets negative pol.
- KONTROL AF SPÆNDINGSREGULATOR AYD 212 PÅ VOGNEN.
- Frakobl kablet fra den negative pol på batteriet.
 - Ladekablet (sort mærke) frakobles generatorens +pol (1).
 - Tilslut et serieforbundet amperemeter og en parallelforbundet skydemodstand i belastningskredsløbet:
Tilslut +polen fra amperemetret til +polen (1) på generatoren.
Tilslut -polen fra amperemetret til det frakoblede ladekabel (sort mærke)
Forbind modstandenes poler mellem amperemetrets -pol og jordforbindelsen
 - Indsæt et serieforbundet voltmeter i magnetiseringskredsløbet:
Forbind voltmetrets +pol til regulatorens +pol (2) (violet mærke).
Forbind voltmetrets -pol til jord.