

DS 21 (DX-DJ) DS 20 (DY-DL)
Break 21 (DXF-DJF) Break 20 (DYF-DLF)
ID 20 DT

Tomgangsdyser.

Fra december 1968 er tomgangsdyserne i karburatorerne på nedennævnte vogne ændret.

De nye specifikationer er følgende:

Vogne med mekanisk gearskift (DJ-DL-DJF-DLF-DT)

	Primær del	Sekundær del
Tomgangsdyser	50	70

Vogne med hydraulisk gearskift (DX - DY - DXF - DYF)

	Primær del	Sekundær del
Tomgangsdyser	50	75

Reparation:

Det er muligt at montere de nye dyser i tidligere modeller.