

ID 19b - (DV)

MOTOR.

Karburator.

Fra juli 1968 er karburatoren på ID 19b ændret.

Den nye karburator er på chokerarme mærket 90' (gamle karburator mærket 90)

Specifikationer.

Betegnelse	Gamle nr.	Nye nr.
Luftkorrektionsrør	210	205
Emulsionsrør	19	130

Reparation.

Den nye karburator kan erstatte den gamle.

Mont. af de nye strålerør i en gammel karburator er ikke muligt.

D-vogne - alle typer

Tætning af taget

Tillæg til TC D 5 - 8/68.

NB.

For at undgå beskadigelse af malingen på taget, ved påstrygning af pakmasse, anbefales følgende:

- Påklæb en klæbestrimmel langs med gummitætningslisten.
- Ilæg tætningsmassen som angivet i kapitlet under reparationer, fjern derefter klæbestrimlen.