

DS 21 (DX-DJ) - DS 19a (DY-DL)  
BREAK 21 (DJF) -- BREAK 19 a (DLF)  
HYDRAULISK KREDSLØB.

Sikkerhedsventil.

Fra december 1967 er det hydrauliske kredsløb i ovennævnte vogne blevet ændret.

1) Fordelerblokken (DVN 393-o3 eller DXN 393-o3) er afskaffet. En sikkerhedsventil (se fig. 1) anbragt mellem hovedakkumulatoren og de ydre kredsløb isolerer kredsløbene, hvis trykket i hovedkredsløbene er lavere end en værdi, der ligger mellem 110 og 130 kg/cm<sup>2</sup>.

Når sikkerhedsventilens glideventil er lukket, er kun det forreste bremsekredsløb, styrtøjet og gearblokken (på vogne med hydraulisk styring af gearene) forsynet.

- 2) Bremseakkumulatoren forsynes direkte fra trykregulatoren.
- 3) Højdekorrektørernes returrør af rilsan, sikkerhedsventilen og koblingsudløseren er ændret til 2x4 i stedet for 2x3 mm.
- 4) Beholderen til hydr. væske er ændret for at passe til de nye returrør.

BEMÆRKNING:

- 1) Akkumulatoren til forbremserne forsynes ikke længere fra affjedringen.
- 2) Tryk:
  - Forbremserne forsynes direkte af bremseakkumulatoren.
  - Bagbremserne kan kun forsynes hvis bageste affjedringskredsløb allerede er under tryk, d.v.s. når sikkerhedsventilens glider er åben (trykket skal være større end 120 ± 10 bar).
  - i lav stilling er det kun de forreste bremser der fungerer.
- 3) Bremsens 'Mano-kontakt':
  - Mano-kontakten til bremsen modtager trykket fra bremseakkumulatoren, den røde kontrollampe lyser kun hvis trykket i bremseakkumulatoren er mindre end 60 kg/cm<sup>2</sup>.
  - TÆNDING AF DEN RØDE KONTROLLAMPE EFTER ET STOP ER IKKE UNORMAL.
  - Kontrollampen skal være slukket når vognen er stabiliseret i 'kørestilling'.
- 4) UDLUFTNING AF BREMSER.
  - Udluftningsmetoden af bremserne er ikke ændret.

BEGYNDENDE CHASSISNUMRE for vogne med sikkerhedsventil:

DLF 3 543 400, DJF 3 559 600, DY 4 325 750, DL 4 447 350, DX 4 609 500 og DJ 4 485 400.