

Frikobling	-	1 - 1 1/2 omdr. tilbage på justerskruen fra slæbepunktet
Bremset tomgang	-	75 ₀ ± 25 omdr/min.
Tilkoblingsomdr.	-	95 ₀ - 25 omdr/min.
Acc. tomgang	-	50 - 80 omdr./min. over tilkoblingsomdr.

Kontrol af ledningsforbindelserne i det elektroniske kredsløb:

Før udmåling med testapparat skal alle ledningsforbindelser kontrolleres

Kontroller at alle stik og forbindelser på de forskellige organer er korrekt samlet.

Ledningsstikkene bør ikke demonteres fra plastikhusene.

NB: Demonter: aldrig en ledning ved at trække i ledningen, ~~men~~ fold gummi-
beskyttelsen til side og tag fat i plastikhuset og skil forsigtigt stikket.