

DS 21 (DX) - DS 20 (DY)

Break 21 (DXF) og 20 (DYF)

Fra sept. 1969 er rørbundtet fra gearblok til koblingscylinder ændret:

HYDR. SYSTEM

RØRBUNDTET FRA GEARBLOK TIL KOBLINGSCYLINDER

NB: Med den nye rørføring har man opnået at fjerne den mislyd, der sommetider forekom ved det gamle ved skift fra 1. til 2. gear.

RESERVEDELE:

benævnelse:	gl. nummer	nyt nummer
Rørbundt fra blok til koblingscylinder (uden afmærkning)	DX 394-106	DX 394-312 A
" (grøn afmærkning)	DX 394-106	DXN 394-312 A
Bundtets fastspændingsbolt til strømfordelerkonsol		DX 394-354 A
" " " krumtaphus		DS 394-53
Mellemstykke		619127

Udskiftning af det gamle rørbundt med det nye, er muligt på vogne med hydr. hjælpe styring, som er fremstillet efter 1965.