

D - MODELLER - ALLE TYPER
ELEKTRISK SYSTEM

Rep. af varmelegeme i bagruden.

Rep. af ledningen.

a. Ledning afbrudt på mindre end 0,5 mm: reparerer med lodkolbeningen særlige forholdsregler. Lidt tin påloddet over bruddet.

b. Ledning afbrudt på mere end 0,5 mm: Tilpas et stykke kobbertråd $\varnothing = 0,3$ mm, 10 mm længere end den beskadigede del af tråden.

Tryk det fladt i hele længden, således at det bliver 0,6 - 0,7 mm bredt. For at få en lige strimmel anbefales det at trykke den flad mellem 2 plader i en skruestik. -

Fortin tråden omhyggeligt. Påsæt den, således at den overlapper 5 mm på hver side af bruddet. Sammenlod varmelegemetråd og den nyindsatte. Efter sammenlodningen limes tråden fast til bagruden.

Tryk forsigtigt tråden mod ruden. - f.eks. ved hjælp af et træstykke. Lad limen tørre i 24 timer. Afskrab det overflødige lim - pas på ikke at ridse ruden!

NB: Anvend en lille lodkolbe (ca. 30 W) og lodde-tråd med indlagt flusmiddel.

.....

D - MODELLER - ALLE TYPER

FRA SEPT: 1969

INSTRUMENTBORD

Fra okt. 1969 er de tre lamper og fatningerne for kontrollamperne for lys på vogn, langt lys og el-opvarmet bagrude ændret.

De nye lamper er 2 W i stedet for 3 W.

RESERVEDELE:

Fatning for 2 W lampe
2 Watt lampe

DX 521-261 A
ZC 9706747 U

REPARATION:

Det er ubetinget nødvendigt at udskifte til 2 Watt lamper på allerede leverede vogne.