

DS 21

DX.1E DJ.1E

Motor

Styreenhed - Trykføler

Fra 2.januar 1971 er styreenheden ændret.

Den nye styreenhed 5.402.234 er mærket med 2 gule cirkler.

Trykføleren DX 144.263 B er mærket med en sort cirkel.

Trykføleren har allerede været monteret siden juli 1970 sammen med styreenheden DX 144.906 A mærket med en gul cirkel (se T.C D 61 12-71).

Reparation:

Hvis styreenheden eller trykføleren skal udskiftes se omstående tabel.